

Vedligehold af DAN-COLOR's polyesterbelagte komponenter

Vedligehold af polyesterbelagte overflader vil begrænse sig til enkel rengøring.

Hyppigheden vil være bestemt af de krav, som stilles til de belagte komponenters udseende og udfærdigelse.

Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærheden af stærkt forurenende kilder, såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned.

Vindueskarme og andre komponenter i jordhøjde bør rengøres oftere, f.eks. kan rengøring af vindueskarme foretages samtidig med pudsning af vinduesglas.

Rengøring af polyesterbelagte komponenter udføres med vand tilsat svage vaskemidler, evt. autoshampo med voks.

Rengøringen bør foretages med blød børste eller blød svamp med rigeligt rengøringsmiddel. Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændningsmidler.

Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.

Vi anbefaler, at emnerne voksbehandles 1-2 gange pr. år.

Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade belægningen.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skæmmende skader i polyesterbelægningen og må undgås.